

GIẤY MỜI

**Về việc kiểm tra hiện trường các khu vực sạt lở bờ sông, bờ biển
trên địa bàn xã Sơn Linh và xã Long Phụng**

Thực hiện ý kiến của Văn phòng UBND tỉnh về việc xử lý các kiến nghị của UBND xã Sơn Linh và UBND xã Long Phụng liên quan đến tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển; Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức kiểm tra hiện trường để đánh giá tình hình và trao đổi, đề xuất hướng xử lý, với thành phần, nội dung, thời gian và địa điểm như sau:

1. Thành phần

- Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, chủ trì;
- Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính;
- Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng;
- Đại diện lãnh đạo UBND xã Sơn Linh;
- Đại diện lãnh đạo UBND xã Long Phụng;
- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên Chi cục Thủy lợi.

2. Nội dung và chuẩn bị tài liệu

a) Nội dung: Kiểm tra hiện trạng, phạm vi, mức độ và diễn biến sạt lở; xác định sơ bộ các đối tượng có nguy cơ bị ảnh hưởng và các biện pháp địa phương đã triển khai; trao đổi, đề xuất hướng xử lý đối với:

- Khu vực sạt lở bờ sông Trà Khúc đoạn qua trung tâm xã Sơn Linh;
- Khu vực xâm thực, sạt lở bờ biển thôn Đức Lợi, xã Long Phụng.

b) Chuẩn bị tài liệu: Đề nghị UBND xã Sơn Linh và UBND xã Long Phụng chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu liên quan, phục vụ kiểm tra hiện trường.

3. Thời gian và địa điểm

- **Lúc 8 giờ 30 phút, ngày 30/9/2026**, kiểm tra khu vực sạt lở bờ sông Trà Khúc đoạn qua trung tâm xã Sơn Linh. Địa điểm tập trung: Trụ sở UBND xã Sơn Linh.

- **Lúc 14 giờ 30 phút, ngày 30/9/2026**, kiểm tra khu vực xâm thực, sạt lở bờ biển thôn Đức Lợi, xã Long Phụng. Địa điểm tập trung: Trụ sở UBND xã Long Phụng.

Kính đề nghị các thành phần tham dự đầy đủ để buổi làm việc đạt kết quả./.

Nơi nhận:

- Như mục 1;
- GD, PGD Sở (A.Huân);
- Văn phòng Sở;
- Chi cục Thủy lợi;
- Lưu: VT, CCTL_{ka88}.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đặng Trần Huân

