

Số: /GM-SNNPTNT

Quảng Ngãi, ngày tháng 8 năm 2021

**GIẤY MỜI**  
**Về việc kiểm tra hiện trường sạt lở hạ lưu Sông Thoá**  
**đoạn từ K20+555 đến K25+600**

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3814/UBND-NNTN ngày 06/8/2021 về việc sửa chữa, khắc phục sạt lở hạ lưu Sông Thoá đoạn từ K20+555 đến K25+600 (có bản chụp kèm theo), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kiểm tra hiện trường sạt lở hạ lưu Sông Thoá đoạn từ K20+555 đến K25+600, cụ thể như sau:

**1. Thành phần**

- Đại diện Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, chủ trì;
- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính;
- Đại diện Lãnh đạo UBND thị xã Đức Phổ;
- Đại diện Lãnh đạo UBND xã, phường: Phổ An, Phổ Quang và Phổ Văn;
- Đại diện Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi (Công ty);
- Đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Sở: Chi cục Thủy lợi, Phòng Quản lý xây dựng công trình.

**2. Nội dung và chuẩn bị tài liệu**

- Kiểm tra hiện trường sạt lở hạ lưu Sông Thoá đoạn từ K20+555 đến K25+600 để đánh giá, xác định nguyên nhân sạt lở và đề xuất giải pháp khắc phục tạm thời, lâu dài để hạn chế tình trạng sạt lở bờ sông; báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo.

- Đề nghị Công ty chuẩn bị tài liệu có liên quan, báo cáo tại buổi kiểm tra và chuẩn bị địa điểm để họp sau khi kiểm tra.

**3. Thời gian và địa điểm**

- Lúc 08 giờ 00 phút, ngày 17/8/2021 (sáng thứ 3).

- Tập trung tại UBND phường Phổ Văn để cùng đi hiện trường.

Kính đề nghị các đại biểu tham dự đầy đủ để công việc đạt kết quả tốt./.

(Đại biểu dự họp thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19 theo quy định)/.

**Nơi nhận:**

- Như mục 1;
- Văn phòng Sở (bố trí xe ô tô cho LĐ Sở);
- Lưu VT.

**KT.GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Mậu Văn**

